

**COMUNICAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO**  
**DO CENTRO ESCOLAR PADRE DR. JOAQUIM SANTOS**

Na sequência dos focos de incêndio ocorridos no Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos nos passados dias 19 e 20 de setembro, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto vem, por este meio, informar que das inspeções realizadas ainda não foi possível concluir a origem dos incidentes.

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e a Direção do Agrupamento de Escolas, com a colaboração da Associação de Pais, elaboraram um plano para que as crianças possam continuar a ter aulas noutros estabelecimentos, continuando em vigor essas medidas alternativas.

O resultado da inspeção técnica solicitada pelo Município de Cabeceiras de Basto ao ISQ/Electrotecnia não deixa margem para dúvidas: “a instalação elétrica em geral não evidencia qualquer anomalia”, lê-se na conclusão do referido relatório.

A Câmara Municipal aguarda, ainda, pelas conclusões das inspeções solicitadas à EDP, que se encontra a verificar e a monitorizar a qualidade da energia fornecida à escola. Aguarda também o resultado do parecer solicitado ao empreiteiro geral da obra e todos os resultados de outras inspeções solicitadas, inclusive da Polícia Judiciária.

A Câmara Municipal pediu, ainda, à UTAD um parecer/estudo relativo à eletrotecnia, estando no momento a aguardar os seus resultados.

A Câmara Municipal informa que vai continuar a acompanhar toda a situação em perfeita articulação com o Agrupamento de Escolas.

Hoje, dia 9 de outubro, ainda não é possível adiantar mais informações relativamente à previsibilidade de reabertura do Centro Escolar, pelo que voltaremos ao contacto com os pais logo que haja novos desenvolvimentos.

A escola continuará, assim, encerrada nos próximos dias, até que esteja garantida a segurança máxima do estabelecimento de ensino.

**Cabeceiras de Basto, 9 de outubro de 2017**