

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C1
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14165
Hayford Gauss Datum 73 Y:	214508
Acesso:	A partir da Capela da Nossa Senhora dos Remédios, com acesso a partir do CM 1699.
Descrição:	Pequeno fragmento de calçada, com cerca de 90 metros de extensão, que deveria corresponder a um caminho interno do aglomerado rural. A calçada encontra-se muito degradada. É constituída por pequenas pedras em alvenaria de granito tosca de granito sem grande cuidado com o assentamento.
Estado de Conservação:	Degradada
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	90 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento: 12-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C2
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	13625
Hayford Gauss Datum 73 Y:	214146
Acesso:	Num cruzamento de trilhos com a estrada NC 4.
Descrição:	Fragmento de calçada, com cerca de 400 metros de extensão, que parece integrar um antigo sistema de caminhos de ligação entre pequenos lugares. A calçada encontra-se relativamente bem conservada, no entanto é constituída por pedras de grande dimensão em alvenaria de granito tosca sem grande cuidado com o assentamento.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	400 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

12-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada (junto da Casa da Barrosa)
ID:	C3
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	8156
Hayford Gauss Datum 73 Y:	211552
Acesso:	A partir de um caminho interno do aglomerado rural com ligação à EM 526.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 100 metros de extensão, perto da Casa da Barrosa. A calçada integrava o antigo caminho interno no lugar de Bucos. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos e assentamento irregular. Passa no interior de um pequeno conjunto de casas.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	100 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Privada: Herdeiros da Casa da Barrosa

Observações:

Levantamento:

25-01-2008

Informações Orais:

Sr.ª Maria Gonçalves Quintas



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C4

Freguesia: Bucos

Lugar: Vila Boa

Hayford Gauss Datum 73 X: 8511

Hayford Gauss Datum 73 Y: 212803

Acesso: A partir de um caminho interno junto da Área de Lazer da Foz do Covato.

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 150 metros de extensão, que se inicia junto da área de Lazer da Foz do Covato. A calçada integrava o antigo caminho de ligação à Veiga. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos e assentamento irregular.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 150 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização (integra alguns percursos pedonais - lazer)

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Observações:

Levantamento: 22-01-2008

Informações Orais: Sr. Manuel Benvindo Almeida Barreto



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C5
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7495
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213307
Acesso:	A partir de um caminho interno do aglomerado rural com ligação à EM 526.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 30 metros de extensão, que se inicia junto do cruzeiro do lugar, que deveria integrar uma percurso interno do lugar de Carrazedo. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos e com assentamento bastante irregular. Dá acesso a dois moinhos.
Estado de Conservação:	Degradada
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	30 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:	
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Sr. Abílio Dias



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C6

Freguesia: Cabeceiras de Basto

Lugar: Frágua

Hayford Gauss Datum 73 X: 9615

Hayford Gauss Datum 73 Y: 209165

Acesso: Num cruzamento entre um arruamento interno da Frágua e a EM 524.

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 40 metros, em lajeado de granito de formas e dimensões muito diversas. A calçada integrava a antiga estrada que ligava o lugar de Gondarém à Igreja de S. Nicolau. Esta antiga calçada por em diversos pontos coberta com betuminoso ou calcetada com calçada à portuguesa.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 40 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Observações: A actual estrada, que veio substituir o antigo caminho foi financiada por António Joaquim Bento da Cunha, apesar de já ter sido construída após a sua morte.

Levantamento: 25-02-2008

Informações Orais: Sr. Manuel Alves Rebelo



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (que liga e passa pela Casa do Tarroeiro)

ID: C7

Freguesia: Cabeceiras de Basto

Lugar: Busteliberne

Hayford Gauss Datum 73 X: 11183

Hayford Gauss Datum 73 Y: 212484

Acesso: A partir da estrada NC 2.

Observações:

Levantamento:

29-01-2008

Informações Orais:

Sr. Abílio Barroso e Sr. António Baptista

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 200 metros de extensão, com início no caminho de acesso à Casa do Tarroeiro, com direcção a uma propriedade conhecida por Casa Nova, na Veiga. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos e com assentamento irregular. Encontra-se razoavelmente controlada.



Estado de Conservação: Razoável

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 200 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (junto da Ponte dos Moinhos)

ID: C8

Freguesia: Cabeceiras de Basto

Lugar: Busteliberne

Hayford Gauss Datum 73 X: 11722

Hayford Gauss Datum 73 Y: 212563

Acesso: A partir do CM 1698, com início na Ponte dos Moinhos.

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 500 metros de extensão, com início junto da Ponte dos Moinhos. A calçada dá acesso a uma propriedade privada, a Casa Figueira do Marco, propriedade do Sr. Barroso. Dá ainda serventia a cinco moinhos que aproveitam a água do Ribeiro dos Begaínhos. É em lajeado de granito de média e grande dimensão, com assentamento bastante irregular. Encontra-se bastante degradada.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 500 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Década de 90

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Observações:

Levantamento: 30-01-2008

Informações Orais: Sr. António Baptista



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada Cavez - Arosa

ID: C10

Freguesia: Cavez

Lugar: Arosa

Hayford Gauss Datum 73 X: 20664

Hayford Gauss Datum 73 Y: 205212

Acesso: Através da E.N. 206

Observações: Dados na bibliografia: VASCONCELOS, D. N. (2005) Cavez da Terras de Basto, Lisboa;

Levantamento: 07-03-2008

Informações Orais:

Descrição: Calçada que apresenta uma extensão contínua de cerca de 400 metros e uma largura média de 2 metros. A pavimentação é composta por blocos graníticos de configuração rectangular e quadrangular de tamanhos mais ou menos homogéneos, alinhados lateralmente. Este traçado ligava o lugar de Arosa ao lugar de Cavez.



Estado de Conservação: Razoável

Época: Medieval / Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 400 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada


Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (que parte do lugar do Souto)

ID: C9

Freguesia: Cavez

Lugar: Souto

Hayford Gauss Datum 73 X: 18736

Hayford Gauss Datum 73 Y: 203767

Acesso: A partir do lugar do Souto.

Observações:

Levantamento: 29-02-2008

Informações Oraís:

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 300 metros de extensão, com início jno lugar do Souto com ligação a Padernelos. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos, mas em razoável estado de conservação. É durante uma parte da sua extensão ladeada por um muro em alvenaria de granito com cerca de 90 cm de altura.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Medieval/Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 300 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (junto da Casa da Valle)

ID: C11

Freguesia: Cavez

Lugar: Moimenta

Hayford Gauss Datum 73 X: 20192

Hayford Gauss Datum 73 Y: 206167

Acesso: A parti da EM 518, junto da Casa do Valle.

Observações:

Levantamento: 06-03-2008

Informações Oraís: Sr. Manuel Tomás Santos

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 200 metros de extensão, com início junto da Casa do Valle com direcção aos campos da propriedade. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos, mas em razoável estado de conservação. É até metade da sua extensão ladeada por um muro em alvenaria de granito com cerca de 90 cm de altura.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 200 metros

Serventia: Privada

Data de desactivação: Em utilização


Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Privado: Casa do Valle - Sociedade Agrícola



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (junto da Casa do Côvo)

ID: C12

Freguesia: Cavez

Lugar: Moimenta

Hayford Gauss Datum 73 X: 20598

Hayford Gauss Datum 73 Y: 206641

Acesso: A parti do CM 1727, junto da Casa do Côvo.

Observações:

Levantamento: 06-03-2008

Informações Orais:

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 150 metros de extensão, com início junto da Casa do Côvo, com direcção a propriedades da Casa do Valle. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos, muito tosca e bastante irregular. O trecho é ladeado de muros de alvenaria de granito toscos e com alturas muito variáveis.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 150 metros

Serventia: Indeterminada

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Indeterminada



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada (Moimenta - Vilela)
ID:	C13
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	19976
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206200
Acesso:	A parti da EM 518, com direcção à Casa do Ranhadouro.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 250 metros de extensão, que se inicia na EM 518, com direcção à Casa do Ranhadouro. A calçada integrava o antigo caminho de ligação do lugar de Moimenta, freguesia de Cavez, ao lugar de Vilela, freguesia de Riodouro. Grande parte desse antigo caminho ou foi calcetado ou asfaltado, integrando novos acessos ao lugar. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos, em alguns locais tosca e de assentamento mais irregular, mas igualmente com trechos de assentamento mais cuidado. A calçada é ladeada por muros de alvenaria de granito tosca bastante altos.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Indeterminada
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	250 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:	
Levantamento:	06-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada para a Ponte Pequena

ID: C14

Freguesia: Cavez

Lugar: Ponte

Hayford Gauss Datum 73 X: 19760

Hayford Gauss Datum 73 Y: 204893

Acesso: Acesso a partir da EN 206.

Descrição: Calçada que apresenta uma extensão contínua de cerca de 130 metros e uma largura média de 3 metros. Caracteriza-se pela pendente acentuada, até ao nível da ponte. A pavimentação é composta por blocos graníticos de configuração rectangular e quadrangular de tamanhos mais ou menos homogéneos, alinhados lateralmente.

Estado de Conservação: Bom

Época: Medieval

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 130 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C15
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Boadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15790
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204657
Acesso:	A partir de um arruamento interior do lugar de Boadela, com ligação ao CM 1717, junto da Casa do Meio.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 65 metros, em lajeado de granito de formas e dimensões muito diversas, consolidada a argamassa de cimento.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna /Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	65 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito e argamassa de cimento
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

12-03-2008

Informações Orais:

Sr. Fernando Oliveira



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada para o Largo da Tília

ID: C16

Freguesia: Refojos

Lugar: Largo da Tília

Hayford Gauss Datum 73 X: 12884

Hayford Gauss Datum 73 Y: 205634

Acesso: Caminho secundário com ligação à EM 519.

Observações:

Levantamento: 14-04-2008

Informações Oraís:

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 200 metros de extensão, que se inicia junto do largo da Tília e que deveria integrar um caminho interno no lugar. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos e com assentamento bastante irregular, apesar de razoavelmente conservado.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 200 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada Igreja - Teixugueiras

ID: C19

Freguesia: Riodouro

Lugar: Teixugueiras

Hayford Gauss Datum 73 X: 14136

Hayford Gauss Datum 73 Y: 209923

Acesso: Através da E.N. 311

Observações: Rural

Levantamento: 11-02-2008

Informações Orais: Sr. Manuel C. Santos

Descrição: Calçada que apresenta uma extensão contínua de cerca de 100 metros e uma largura média de 2 metros. A pavimentação é composta, por blocos graníticos de configuração rectangular e quadrangular de tamanhos mais ou menos homogéneos, alinhados lateralmente. Este traçado ligava o lugar de Teixugueiras ao lugar da Igreja.

Estado de Conservação: Ruína

Época: Medieval / Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 100 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização (esporádica)

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (de serventia aos moinhos)

ID: C17

Freguesia: Riodouro

Lugar: Asnela

Hayford Gauss Datum 73 X: 16209

Hayford Gauss Datum 73 Y: 208334

Acesso: A partir da estrada NC 11, próximo da Ponte Velha de Asnela.

Observações:

Levantamento:

Informações Orais:

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 400 metros de extensão. Trata-se de um caminho de serventia para campos de cultivo e para três moinhos, dois conhecidos como Moinhos de Além e um conhecido por moinho do Cubo. É em lajeado de granito de grande e média dimensão, com assentamento relativamente cuidado em alguns fragmentos. Em alguns pontos foram aproveitados afloramentos rochosos locais.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 400 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Em utilização (pouco frequente)

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C18
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Moscoso
Hayford Gauss Datum 73 X:	17538
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212641
Acesso:	A partir de um caminho que se inicia junto das dependências agrícolas da Casa Nova.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 300 metros de extensão, com início junto das dependências agrícolas da Casa Nova, com direcção aos campos de cultivo a jusante do aglomerado rural de Moscoso. A calçada é em lajeado de granito de formas e tamanhos muito diversos, com assentamento bastante irregular. O trecho é em quase toda a sua extensão ladeada por dois muros em alvenaria de granito tosca, com uma altura média de 1 metro.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Indeterminada
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	300 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

25-03-2008

Informações Orais:

Sr.ª Helena Lobo



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C20

Freguesia: Riodouro

Lugar: Meijoadela

Hayford Gauss Datum 73 X: 18913

Hayford Gauss Datum 73 Y: 210170

Acesso: A partir de um caminho interno do aglomerado rural de Meijoadela.

Observações:

Levantamento:

20-02-2008

Informações Orais:

Sr.^a Emília Rosa Gonçalves Pereira

Descrição: Pequenos fragmentos de calçada que dão acesso à Casa do Ribeira. A calçada encontra-se relativamente bem conservada, apesar de utilizar alvenaria relativamente tosca e sem grande cuidado com o assentamento.



Estado de Conservação: Razoável

Época: Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 40 metros

Serventia: Privada

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Privada: Casa da Ribeira, José Gonçalves Santos



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C21
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Moscoso
Hayford Gauss Datum 73 X:	17439
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212556
Acesso:	A partir de um caminho do aglomerado rural que se inicia junto da Casa do Mouta.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 130 metros de extensão, com início na Casa do Mouta, com direcção ao Moinho da Lama, pertencente a esta casa, a jusante do aglomerado rural. A calçada possui um aparelho de pedras de pequena dimensão, com assentamento bastante irregular e pavimentação descontínua. O trecho é em quase toda a sua extensão ladeada por dois muros em alvenaria de granito tosca, com uma altura média de 1 metro.
Estado de Conservação:	Degradada
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	130 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

25-03-2008

Informações Orais:

Sr.ª Helena Lobo e Sr., Mouta



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C22
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	16254
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208144
Acesso:	Estrada de ligação entre Asnela e Leiradas.
Descrição:	Fragmento de calçada, com cerca de 130 metros de extensão, que se inicia na ponte velha de Asnela e que parece integrar o antigo caminho entre os lugares de Asnela e Leiradas. A calçada encontra-se relativamente bem conservada, apesar de ser constituída por pedras de pequena dimensão em alvenaria de granito tosca e sem grande cuidado com o assentamento.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	130m
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

18-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C23
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13422
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208902
Acesso:	A partir de um arruamento interno do lugar de Eiró, junto da Casa do Frutuoso.
Descrição:	Trecho de calçada a partir da Casa do Frutuoso e das traseiras da Casa dos Martins. A calçada é em lajeado de granito bastante irregular e encontra-se bastante degradada.
Estado de Conservação:	Degradada
Época:	Moderna/ Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	60 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

07-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada (interior do aglomerado)
ID:	C24
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15635
Hayford Gauss Datum 73 Y:	213538
Acesso:	Trecho no interior do aglomerado rural.
Descrição:	Trecho de calçada dentro do aglomerado rural de Magusteiro com ligação à Estrada ER 311. A calçada em alvenaria de granito tosca encontra-se razoavelmente conservada . As juntas foram consolidadas a argamassa de betão.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	60 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito e argamassa
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

12-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (ligação entre lugares)

ID: C25

Freguesia: Riodouro

Lugar: Magusteiro

Hayford Gauss Datum 73 X: 15574

Hayford Gauss Datum 73 Y: 213680

Acesso: Acesso a partir do CM 1700.

Observações:

Levantamento: 12-02-2008

Informações Orais:

Descrição: Calçada que parte do acesso ao aglomerado rural de Magusteiro com ligação à Estrada ER 311. A calçada encontra-se razoavelmente bem conservada, com um assentamento bastante regular, apesar de utilizar alvenaria de granito relativamente tosca e pedras de pequenas dimensões. Deveria integrar um trajecto de ligação entre lugares.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 120 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (junto da Casa do Cajuz)

ID: C26

Freguesia: Riodouro

Lugar: Magusteiro

Hayford Gauss Datum 73 X: 15559

Hayford Gauss Datum 73 Y: 213524

Acesso: A partir do CM 1700, a partir da Casa do Cajuz.

Descrição: Calçada actualmente apenas visível num pequeno trecho que se inicia junto da Casa do Cajuz, e que tem por fim a serventia de campos. A calçada em alvenaria de granito bastante tosca encontra-se bastante degradada e com um assentamento bastante irregular.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 75 metros

Serventia: Privada

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal

Observações:

Levantamento: 12-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C27

Freguesia: Riódouro

Lugar: Teixugueiras

Hayford Gauss Datum 73 X: 14180

Hayford Gauss Datum 73 Y: 211253

Acesso: A partir da ER 311-1 com ligação ao lugar de Teixugueiras.

Observações: O antigo caminho foi desactivado com a construção da ER 311 e com os novos acessos ao lugar de Teixugueiras.

Levantamento: 11-02-2008

Informações Orais:

Descrição: Trecho de calçada que integrava o antigo caminho que vinha quase do lugar de Magusteiro, passava por Teixugueiras e seguia para Refojos de Basto. A calçada em lajeado de granito de formas e dimensões muito diversas. Encontra-se relativamente degradada.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 150 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Década de 80

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C28

Freguesia: Riodouro

Lugar: Meijoadela

Hayford Gauss Datum 73 X: 18856

Hayford Gauss Datum 73 Y: 209974

Acesso: A partir do caminho de ligação entre o lugar de Vilela e Meijoadela.

Observações:

Levantamento: 20-02-2008

Informações Orais:

Descrição: Fragmento de calçada, com cerca de 185 metros de extensão, que parece integrar o antigo caminho entre os lugares de Vilela e Meijoadela. A calçada encontra-se relativamente bem conservada, no entanto é constituída por pedras de pequena dimensão em alvenaria de granito tosca e sem grande cuidado com o assentamento.

Estado de Conservação: Razoável

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 185 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada para a Ponte Velha de Vilela

ID: C29

Freguesia: Riodouro

Lugar: Vilela

Hayford Gauss Datum 73 X: 17870

Hayford Gauss Datum 73 Y: 209196

Acesso: Junto da ponte Velha de Vilela.

Observações:

Levantamento: 21-02-2008

Informações Oraís: Sr. António Rosete

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 230 metros, que integrava o antigo caminho que de ligação de Asnela a Vilela e passava pela Ponte Velha de Vilela. A calçada em lajeado de granito de formas e dimensões muito diversas, encontra-se bastante degradada.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 230 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Com a construção da nova estrada de acesso ao lugar e da nova ponte

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada
ID:	C30
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18215
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208677
Acesso:	A calçada inicia-se num arruamento interno próximo da Capela de S. Gonçalo.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 50 metros, em lajeado de granito de formas e dimensões muito diversas. Apenas restam algumas pedras da antiga calçada que foi preenchida por pedra miúda, tipo "calçada portuguesa".
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	50 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Em utilização
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:	
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Sr. António Rosete



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C31

Freguesia: Riodouro

Lugar: Longarela

Hayford Gauss Datum 73 X: 14347

Hayford Gauss Datum 73 Y: 211689

Acesso: Acesso privativo a partir de um caminho a partir da estrada ER 311-1.

Descrição: Trecho de calçada com início junto da Casa da Longarela com direcção a uns campos. A calçada é em lajeado de granito bastante irregular e encontra-se bastante degradada. É ladeada por um muro em alvenaria de granito em pedras toscas encostadas e colocadas verticalmente.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 140 metros

Serventia: Privada

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Privada

Observações:

Levantamento: 11-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C32

Freguesia: Riodouro

Lugar: Eiró

Hayford Gauss Datum 73 X: 13419

Hayford Gauss Datum 73 Y: 208924

Observações:

Levantamento: 07-02-2008

Informações Orais:

Acesso: A partir de um arruamento interno do lugar de Eiró com acesso à Casa da Portelada, , com ligação à ER 311-1.

Descrição: A calçada dá acesso à Casa da Portelada. Encontra-se bastante degradada, sem grande parte das pedras que a compunham.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 50 metros

Serventia: Privada

Data de desactivação: Em utilização

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Privada: Casa da Portelada



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada

ID: C33

Freguesia: Riodouro

Lugar: Formigueiro

Hayford Gauss Datum 73 X: 16984

Hayford Gauss Datum 73 Y: 210390

Acesso: Caminho secundário com ligação ao CM 1700.

Observações: Sabe-se que esta calçada tem ligação a Asnela e Leiradas, resta determinar que parte(s) do percurso se encontra com calçada em granito e o seu estado.

Levantamento: 13-02-2008

Informações Orais: Sr. Amadeu Fernandes

Descrição: Pequeno fragmento de calçada, com cerca de 90 metros de extensão, que deveria corresponder a um caminho interno do aglomerado rural. A calçada encontra-se muito degradada. É constituída por pequenas pedras em alvenaria de granito tosca de granito sem grande cuidado com o assentamento.



Estado de Conservação: Razoável

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: Trecho relativamente longo (indeterminada a extensão total)

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação: Calçada (junto da Casa das Lajas)

ID: C34

Freguesia: Vilar de Cunhas

Lugar: Cunhas

Hayford Gauss Datum 73 X: 24124

Hayford Gauss Datum 73 Y: 209069

Acesso: A partir de uma arruamento junto da Casa das Lajas.

Observações:

Levantamento:

Informações Oraís:

Sr.^a Laura Lajes

Descrição: Trecho de calçada com cerca de 300 metros de extensão, com início junto da Casa das Lajas. A calçada insere-se num conjunto de antigos caminhos de acesso aos campos de cultivo que se encontram a jusante do núcleo mais antigo do lugar de Cunhas. É em granito de formas e dimensões muito diversas, com assentamento bastante tosco. O assentamento é mais cuidado em locais de declive mais acentuado e mais susceptíveis à erosão da água. Em alguns pontos foram aproveitados afloramentos rochosos locais.

Estado de Conservação: Degradada

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Extensão Aproximada: 300 metros

Serventia: Pública

Data de desactivação: Indeterminada

Tipo de Uso: Calçada

Utilização Inicial: Civil: calçada

Utilização Actual: Civil: calçada

Materiais: Granito

Propriedade: Pública: municipal



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada (para o cemitério)
ID:	C35
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	24085
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209076
Acesso:	A partir de uma arruamento junto da Casa das Lajas, em direcção ao cemitério de Cunhas.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 100 metros de extensão, com início junto da Casa das Lajas. A calçada integrava um antigo caminho de ligação do lugar de Cunhas ao cemitério da aldeia. É em lajeado de granito de grande e média dimensão, com assentamento relativamente cuidado. Apenas subsiste um pequeno trecho, apesar de razoavelmente conservado.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	100 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações: A calçada ficou desactivada com a construção de acessos alternativos para o cemitério.

Levantamento: 24-03-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA

Tipo de Sítio CALÇADA

Designação:	Calçada (passagem pela Ponte do Rebordinho)
ID:	C36
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Rebordinho - Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23374
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208310
Acesso:	Caminho com ligação à EM 518.
Descrição:	Trecho de calçada com cerca de 350 metros de extensão. A calçada integrava o caminho de ligação entre o Moimenta e o Torneiro, que ficou desactivado com a construção da EM 518. É em lajeado de granito de grande e pequena dimensão, com assentamento irregular. O assentamento é mais cuidado em locais de declive mais acentuado e mais susceptíveis à erosão da água.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Extensão Aproximada:	350 metros
Serventia:	Pública
Data de desactivação:	Indeterminada
Tipo de Uso:	Calçada
Utilização Inicial:	Civil: calçada
Utilização Actual:	Civil: calçada
Materiais:	Granito
Propriedade:	Pública: municipal

Observações:

Levantamento:

24-03-2008

Informações Orais:

